

S.C. KARAM JACOB S.R.L.
STR. PROF. NICOARA MOISE, NR.23, TIMISOARA
Rg. COMERTULUI J35/132/2015
COD FISCAL RO 33996063
CONT NR: RO44INGB0000999904830622
BANCA:ING TIMISOARA
TREZ RO10TREZ6215069XXX012858

E-mail karam.jacob2015@yahoo.com
Tel: 0356108387.
Telefon : 0768256392

CONTRACT SERVICII ASCENSOARE Nr. 887 DIN 15.02.2016

PLATILE CONTRACTUALE

S.C. KARAM JACOB S.R.L. inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J35/132/2015 , C.U.I. RO33996063 , cu sediul in Timisoara , str PROF. NICOARA MOISE , nr.23, tel 0356 187 378
IBAN RO44INGB0000999904830622 deschis la ING. TREZ RO10TREZ6215069XXX012858 Timisoara prin reprezentantul legal: Iacob Petru in calitate de director , numit in continuare EXECUTANT
Si

A.J.O.F.M. Timis .inregistrata la Registrul Comertului sub numarul C.U.I. 11375707, cu sediul in TIMISOARA BLD. Republicii, Nr 21, COND IBAN RO42TREZ29A685003200200X, deschis la Trezoreria Timisoara prin reprezentantul sau legal director executiv-domnul MARCEL DUMITRU MICLAU si director executiv adjunct –doamna GEORGINA IOANA GRIGORIE, in calitate de BENEFICIAR.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul contractului priveste executarea de MONTAJ APARATOARE CABINA.
Conform anexelor la contract.

Art.2 Executantul se obliga se presteze servicii de calitate ceruta de normele C.N.C.I.R. iar beneficiarul se obliga sa plateasca conform anexei 1 la contract.

TERMENE

Art.5 Termenul de executie al lucrarii este de: 3 ZILE LUCRATOARE

Art.6 Data inceperii lucrarii: DUPA ACHITAREA ETAPEI 1

MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

Art.3 Plata se face de catre beneficiar conform sumelor si datelor stabilite de plata in anexa nr.1 la contract. Neplata de catre beneficiar a uneia din etapele stabilite in anexa nr.1 la contract duce la oprirea din functiunere a ascensorului pana la plata acesteia.

Art.4 Depasirea termenului de plata de catre beneficiar se penalizeaza cu 0,10% pe zi din valoarea ramasa de achitat , dar nu mai mult de 5% din valoarea contractului.

Depasirea termenului de executie a lucrarii de catre executant se penalizeaza cu 0,10% pe zi din valoarea ramasa de achitat dar nu mai mult de 5% din valoarea contractului.

Art.5 Calitatea serviciilor executate, prevazute in anexa nr.2 ,este atestata de certificatul de calitate si CTC final, procesul verbal de receptie si de incercari de casa cu beneficiarul ,verificarile se vor face in maxim 3 zile de la finalizarea lucrarilor. In cazul in care beneficiarul refuza sa se prezinte la receptie lucrarea se declara receptionata.

GARANTII

Art.6 Executarea serviciilor se face conform normelor ISCIR in vigoare. Executantul nu ofera garantie pentru piesele care nu sunt prevazute in anexa nr.2

Art.7 Executantul va emite certificat de garantie de calitate pentru materialele prevazute in anexa nr.2. Garantia este de 2 ani derulandu-se de la data semnarii procesului verbal de receptie finala cu beneficiarul.

CLAUZE SPECIALE:

Art.8 Beneficiarul va asigura cartea tehnica a ascensorului.

Art.9 In perioada pana la autorizarea CNCIR, in cazul in care ascensorului sufera eventuale degradarii sau sustrageri de piese, beneficiarul va suporta cheltuielile ce decurg din acesta.

Art.10 Devizul de materiale din anexa nr.2 la contract reprezinta un deviz estimativ , urmand ca la terminarea lucrarilor , executantul sa intocmeasca devizul final de lucrari.

Art.11 Receptia lucrarii si probele de casa cu beneficiarul se vor face in maxim 3(trei) zile de la finalizarea liucrarii. In cazul in care beneficiarul nu se prezinta pentru receptie in aceasta perioada , lucrarea se declara receptionata.

RASPUNDEREA CONTRACTULALA

Art.12 Pentru neexecutarea partiala sau totala , ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract , partile pot invoca penalitatii si despagubiri conform legii.

Art.13 Prezentul contract se completeaza cu prevederile din Codul Comercial si Codul Civil privind contractele economice.

Art.14 Forta majora apara de raspundere partea care o invoca in conditiile legii.

OBSERVATII BENEFICIAR

.....
.....
.....
.....
.....
.....

OBSERVATII EXECUTANT

EVENTUALELE DEFECTE SAU VICII ASCUNSE ALE SUBANSAMBLELOR ASCENSORULUI SE VOR REMEDIA IN CADRUL REVIZIEI GENERALE SI VOR FACE OBIECTUL UNEI ANEXE SEPARATE LA CONTRACT

.....
.....
.....
.....

Prezentul contract s-a incheiat in 2 exemplare , din care un exemplar la beneficiar si unul la executant.

Prezentul contract a fost predat beneficiarului la data deExemplul semnat nesemnat de beneficiar se restituie in termen de maxim 15 zile. Depasirea acestui termen duce la renegocierea contractului

EXECUTANT
ADMINISTRATOR
IACOB PETRU



BENEFICIAR
DIRECTOR EXECUTIV
MICLAU MARCEL DUMITRU

VIZAT
CORNEA YVES C
Stolo

VIZAT PE UN CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
SIBILIU Nr.1
Anul 2016 Luna 02 Ziua 15

